

むつ市内通学路の対策箇所一覧（令和3年度）

【第一田名部小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	栗山線	第一田名部小学校前	横断歩道の線が消えてきており危険。	摩耗の度合いを確認し、通学路である点を勘案のうえ対応を検討する。	警察署
2	国道279号	横迎町二丁目地内	横断歩道の線が消えてきており危険。	摩耗の度合いを確認し、通学路である点を勘案のうえ対応を検討する。	警察署

【第二田名部小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	横迎町・大平町線	金谷一丁目地内	児童が横断歩道を対角線上に通行する際、青信号の時間が短く渡りきれないことがある。	費用対効果からスクランブルにするのは難しいが、青信号の秒数設定については、交通量等を見て検討する。	警察署
2	横迎町・大平町線	金谷一丁目地内	道路を横断したいが横断歩道がない。	信号のある横断歩道から140m程しか離れていないため、設置は不可能。	警察署

【奥内小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道279号	奥内地区国道279号歩道	6月～7月にかけて歩道に雑草が生え、歩行が困難な状況となっている。	同時期に草刈りを手配しているが、状況が悪いような場合は、連絡してもらえれば随時対応する。	県民局

【大平小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	中央・中山線	中央二丁目地内	横断歩道はあるが、車が止まってくれず渡れないことがある。	車両の交通量は、信号機設置基準を満たしているが、歩行者の交通量が基準を満たしておらず、信号機の設置は不可能。パトロール等を行い、ドライバーへ指導する。	警察署
2	中央・中山線	大平小学校前	道路が傷んでおり、雨天時に雨水が溜まる。車両、歩行者共に水たまりを回避しようとするため危険。	道路及び側溝の整備を検討する。	むつ市

【苦生小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	法定外道路	新町地内	街路灯が少なく道路が暗い。また、道路も狭い。	付近が寺院及び墓地のため、街路灯の設置及び道路の拡幅は困難。	むつ市

むつ市内通学路の対策箇所一覧（令和3年度）

【川内小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道338号	川内町休所地内	横断歩道を渡る際、西側から向かってくる車が視認できない。	車両用のミラーは設置しているが、歩行者用のミラーを設置していない。「この先に横断歩道あり」とドライバーに注意を促す看板を設置済み。	むつ市
2	川内・银杏木線	川内中道地内	街路灯が少なく道路が暗い。	夜間パトロールのうえ、街路灯の設置について検討する。	むつ市

【大畑小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道むつ恐山公園大畑線	大畑町湯坂下地内	交差点の見通しが悪い。	現地の交通量調査を行い対策を検討する。	警察署
2	新町5号線	大畑町新町地内	歩道周辺に蓋の空いた側溝があり危険。	防護柵等の設置を検討する。	むつ市
3	県道大畑駐車場線	大畑町新町地内	歩道周辺に蓋の空いた側溝があり危険。	防護柵等の設置を検討する。	県民局
4	中島9号線	大畑町中島地内	ブロック塀が老朽化して危険。	所有者への注意喚起を検討する。	むつ市
5	国道279号	大畑町中島地内	歩道付近の老朽化した建物からの落下物が歩行者にあたる危険がある。	所有者への注意喚起を検討する。	むつ市
6	国道279号	大畑町中島地内	歩道付近の老朽化した建物からの落下物が歩行者にあたる危険がある。	所有者への注意喚起を検討する。	むつ市
7	国道279号	大畑町上野地内	外側線が消えかかっている。	国道279号・大畑港交差点から水木沢交差点まで、外側線を引き直す。	県民局
8	上野線	大畑町上野地内	歩道橋が痛んでいるように見える。	現場を調査し、対応を検討する。	むつ市
9	上野3号線	大畑町戦敷地内	木の柵や針金が歩道へ飛び出している。	現場を調査し、対応を検討する。	むつ市
10	水木沢1号線	大畑町水木沢地内	見通しの悪い交差点がある。	交通量調査等を実施した上で対応を検討する。	警察署
11	上野3号線	大畑町水木沢地内	危険箇所を囲っている柵が破損している。	補修の手配をした。	むつ市

むつ市内通学路の対策箇所一覧（令和3年度）

【正津川小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道279号	大畑正津川地内	民地内の樹木により、見通しが悪く人や車の往来が見づらく危険。	所有者へ枝切りをお願いをする。	警察署
2	国道279号	大畑正津川地内	側溝に蓋のない箇所があり危険。	蓋の設置を行う。	県民局

【脇野沢小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	渡向14号線	脇野沢村渡向地区	道路に穴が空いている。	補修手配済み。	むつ市
2	渡向14号線	脇野沢村渡向地区	歩道付近の塀が傾いており、危険を感じる。	所有者への注意喚起を検討する。	むつ市
3	瀬野川目2号線	脇野沢瀬野川目地区	側溝及びガードレールが破損している。	補修手配済み。	むつ市

【田名部中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	海老川15号線	海老川町地内	街灯が少なく薄暗い。	今後、継続的にパトロールし、設置の必要性を検討する。	むつ市
2	金谷緑町線	緑町地内	道路が破損している。	補修手配済み。	むつ市

【むつ中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	むつ尻屋崎線	田名部川付近	街灯が少なく薄暗い。	主要照明はついているため、新たな照明の設置は困難。	県民局

むつ市内通学路の対策箇所一覧（令和3年度）

【関根中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道279号	関根中学校付近	歩道と車道の上にガードレールがなく危険。また、歩道も狭い。	冬期間の除雪を考慮した結果、ガードレール等の増設は困難。拡幅については検討する。	県民局

【近川中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	金谷沢・今泉線	金谷沢地内	街灯がないため暗くて危険。	街路灯設置の必要性について検討する。	むつ市

【大湊中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	—	大湊中学校付近	大湊中学校グラウンド内の木の枝が道路に落ちてくる等危険。	伐採等の対応を検討する。	むつ市
2	—	大湊中学校敷地内	道路に穴が空いており危険。	対応を検討する。	教育委員会

【大平中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	並川町線	大平中学校付近	冬期間において、駐車場に道路除雪作業の雪が堆積されており、保護者が路上駐車せざるを得なくなっており危険。	過去に学校側から、駐車場に雪を置いてもよいので、道路をもっと広く除雪してほしいとの要望があり、このような除雪態勢となっている。「通学路の安全」を考えた場合、現状の除雪方法がよいと思われる。	むつ市