

## 橋梁点検結果一覧表(道路橋定期点検要領)

コンクリート橋	区分		状態
	I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
鋼橋	II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。
	III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
	IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

## A グループ

No.	橋梁番号	橋梁名	主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他	道路橋毎の健全度診断	備考
16	208416601	神戸平橋	II	II	I	II	II	II	II: 予防保全段階	

## B グループ

No.	橋梁番号	橋梁名	主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他	道路橋毎の健全度診断	備考
1	208410601	橋梁(天狗林線)	-	-	I	II	II	IV	II: 予防保全段階	IV: 地覆・防護柵
2	208418001	橋梁(尽森線)	I	-	-	II	II	II	II: 予防保全段階	
3	208410801	館山下1号	-	-	II	II	-	II	II: 予防保全段階	
4	208410802	館山下2号	-	-	III	II	-	II	III: 早期措置段階	
5	208410901	愛宕山1号橋	-	-	II	II	-	II	II: 予防保全段階	
6	208411001	ムジケ沢1号	-	-	II	II	-	II	II: 予防保全段階	
7	208411002	ムジケ沢2号	-	-	III	III	-	IV	III: 早期措置段階	IV: 地覆
8	208411003	ムジケ沢3号	-	-	II	II	-	IV	II: 予防保全段階	IV: 地覆
9	208411004	ムジケ沢4号	-	-	II	II	II	III	II: 予防保全段階	
10	208411101	八木沢橋	I	-	-	II	I	II	II: 予防保全段階	
11	20841121	第二柳ノ沢1号橋	-	-	II	II	-	II	II: 予防保全段階	
12	208411501	栃ノ木橋	II	-	-	II	II	II	II: 予防保全段階	
13	208510101	サックイ1号橋	-	-	II	II	II	II	II: 予防保全段階	
14	208411301	柳ノ沢橋	-	-	II	II	II	II	II: 予防保全段階	
15	208411701	第二戸沢1号橋	-	-	II	II	II	II	II: 予防保全段階	