

# むつ市内通学路の対策箇所一覧（令和4年度）

## 【第一田名部小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道338号	柳町三丁目地内	歩道の水路側に柵がなく危険。	対応を検討。	県民局
2	国道338号	大字田名部字上川地内	外側線が消えている。	同様箇所について市内随時対応中。	県民局

## 【第二田名部小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	横迎町・大平町線	小川町一丁目地内	設置している青信号の間隔が短い。	今後の交通量を調査し対応を検討。	警察署
2	横迎町・大平町線	小川町一丁目地内	道路を横断したいが横断歩道がない。	信号のある横断歩道から140m程しか離れていないため、設置は不可能。	警察署

## 【第三田名部小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	赤川・大曲線	大曲一丁目地内	住宅が増えたことにより交通量が増えた。速度を出す車があり危険。	車道と歩道の上にポールを設置することはできるが、車両のすれ違いが困難となる。もともと住民からの要望があり道路を拡幅しているため、ポールの設置ではなく、取り締まり等の対策を実施してほしい。	むつ市

## 【関根小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道279号	大字関根字南関根地内	横断歩道はあるが、交通量が多く渡れないことがある。信号機の設置を検討してほしい。	今後の交通量を調査し対応を検討。	警察署

# むつ市内通学路の対策箇所一覧（令和4年度）

## 【大平小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	中央・中山線	旭町地内	横断歩道はあるが、車が止まってくれず渡れないことがある。	車両の交通量は、信号機設置基準を満たしているが、歩行者の交通量が基準を満たしておらず、信号機の設置は不可能。パトロール等を行い、ドライバーへ指導する。	警察署
2	山田1号線	山田町地内	横断歩道はあるが、止まらない車がいる。	パトロールを強化する。	警察署

## 【大湊小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道338号	宇田地内	横断歩道が消えている。	同様箇所について市内随時対応中。	警察署
2	浜通線	大湊上町地内	外側線が消えている。	同様箇所について市内随時対応中。	むつ市

## 【苦生小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	西町線	昭和町地内	横断歩道が消えている。	同様箇所について市内随時対応中。	警察署
2	国道279号	苦生町一丁目	歩道橋が破損しており、つまづく児童がいる。	適宜補修する。	むつ市

# むつ市内通学路の対策箇所一覧（令和4年度）

## 【大畑小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	中島9号線	大畑町筒万坂地内	横断歩道はあるが、止まらない車がいる。	パトロールを強化する。	警察署
2	上野線	大畑町上野地内	歩道橋が破損しており、つまづく児童がいる。	適宜補修する。	むつ市
3	国道279号	大畑町湯坂下地内	横断歩道はあるが、交通量が多く渡れないことがある。信号機の設置を検討してほしい。	今後の交通量を調査し対応を検討。	警察署

## 【正津川小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道279号	大畑町正津川平地内	道路に段差がある。	適宜補修する。	県民局
2	谷道線	大畑町戦敷地内	右左折時の視界が悪く、歩行者が見えないことがある。	民地の生垣の除去等を検討。	むつ市

## 【脇野沢小学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	渡向・黒岩線	脇野沢瀬野川目地内	側溝の蓋破損。	補修手配済み。	むつ市
2	渡向17号線	脇野沢渡向地内	橋と道路ガードレールに隙間がある。	経過を観察し対応を検討。	むつ市
3	渡向17号線	脇野沢渡向地内	側溝に蓋がない。	蓋設置の予定。	むつ市

# むつ市内通学路の対策箇所一覧（令和4年度）

## 【田名部中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	昭和町線	昭和町地内	道路が狭い。	パトロールの強化。	警察署
2	金谷・緑町線	金谷一丁目地内	歩道が片側しかなく狭い。	橋架け替え時には検討する。それまでは現状のとおり。	むつ市
3	昭和町線	昭和町地内	歩道が狭い。	住宅が並んでおり即時の拡幅は困難。	むつ市

## 【むつ中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道279号	横迎町一丁目地内	信号はあるが、交通量が多くなかなか渡れない。	今後の交通量を調査し対応を検討。	警察署
2	栗山線	栗山町地内	道路が狭い。	住宅が並んでいるため即時の拡幅は困難。	むつ市

## 【大畑中学校】

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	兔沢関根橋線	大畑町兔沢地内	歩道が片側にしかない。	住宅が並んでおり即時の拡幅は困難。	むつ市